Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Tegal Munjul Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Kabupaten Purwakarta

No	Kode provinsi	Nama provinsi	Kode kabupaten	Nama kabupaten	Nama dinas	Desa kecamatan kelurahan	Lokasi	Jumlah pju	Mati	Hidup	Satuan	Tahun
1	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	RAWAMEKAR	9	-	9	UNIT	2018
2	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	SUKASARI	2	-	2	UNIT	2018
3	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	KARAJAN	4	-	4	UNIT	2018
4	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	TEGALJUNTI	6	-	6	UNIT	2018
5	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	SARIMULYA	-	-	-	UNIT	2018
6	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	CEULIBADAK	3	-	3	UNIT	2018

No	Kode provinsi	Nama provinsi	Kode kabupaten	Namakabupaten	Nama dinas	Desa kecamatan kelurahan	Lokasi	Jumlah pju	Mati	Hidup	Satuan	Tahun
7	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	CIPICUNG	8	-	8	UNIT	2018

Sumber: Disperkim

