

**Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Tegal Munjul Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Kabupaten Purwakarta**

No	Kode provinsi	Nama provinsi	Kode kabupaten	Nama kabupaten	Nama dinas	Desa kecamatan kelurahan	Lokasi	Jumlah pju	Mati	Hidup	Satuan	Tahun
1	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	RAWAMEKAR	9	-	9	UNIT	2018
2	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	SUKASARI	2	-	2	UNIT	2018
3	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	KARAJAN	4	-	4	UNIT	2018
4	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	TEGALJUNTI	6	-	6	UNIT	2018
5	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	SARIMULYA	-	-	-	UNIT	2018
6	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	CEULIBADAK	3	-	3	UNIT	2018

No	Kode provinsi	Nama provinsi	Kode kabupaten	Namakabupaten	Nama dinas	Desa kecamatan kelurahan	Lokasi	Jumlah pju	Mati	Hidup	Satuan	Tahun
7	32	JAWA BARAT	3214	KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	KELURAHAN TEGAL MUNJUL	CIPICUNG	8	-	8	UNIT	2018

Sumber : Disperkim

